

Инструкция по нанесению

Описание продукта:

см. техническое описание продукта ТРИОПРО МАСТЕР 2100



ТРИОПРО МАСТЕР 2100

Краска силикатная

СОДЕРЖАНИЕ:

Инструкция дает указания по подготовке поверхности; подготовке материала к нанесению; технологическому процессу нанесения; условиям хранения; технике безопасности; охране окружающей среды; мерам оказания первой помощи.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и твердой. Старые меловые, известковые, масляные покрытия необходимо удалить. Отслаивающиеся покрытия также должны быть удалены. Старые покрытия на основе органических растворителей требуется отшлифовать до матового состояния, пыль – удалить. Рыхлые, осыпающиеся или сильно впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения (марка грунтовки глубокого проникновения – по согласованию с ООО «О3-Коутингс»).

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ МАТЕРИАЛА:

Материал поставляется в готовом для нанесения виде. Перед нанесением тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Способ нанесения: Кисть, валик, распыление.

Промывка оборудования: Вода.

Рекомендованные условия нанесения:

- температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 85 %;
- температура окрашиваемой поверхности - на 3 °С выше точки росы.

Материал наносят в два слоя.

Расход краски составляет (100-150) мл/м² при нанесении в один слой, в зависимости от структуры окрашиваемой поверхности. Материал наносят в два слоя

Время высыхания краски **ТРИОПРО МАСТЕР 2100** приведено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Время высыхания при температуре (20±2) °С, относительной влажности воздуха 80 %
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч

После окончания работ, а также при перерывах в работе оборудование и инструмент необходимо очистить и промыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Рекомендуется хранить в крытых складских помещениях в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

При нанесении методом распыления использовать защитные очки.

Инструкция по нанесению

Описание продукта:

см. техническое описание продукта ТРИОПРО МАСТЕР 2100



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Остатки краски не сливать в канализацию, водоемы. Пустые сухие банки утилизировать как бытовой или строительный мусор. Жидкие остатки – передать в места сбора отходов.

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

При попадании краски на кожу – смыть водой.
Избегать попадания в глаза.
Беречь от детей!