

# Инструкция по нанесению

Описание продукта:  
см. техническое описание продукта TRIOPRO МАСТЕР 2020



## TRIOPRO МАСТЕР 2020

Краска для стен и потолков

### СОДЕРЖАНИЕ:

Инструкция дает указания по подготовке поверхности; подготовке материала к нанесению; технологическому процессу нанесения; условиям хранения; технике безопасности; охране окружающей среды; мерам оказания первой помощи.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, подготовка выполняется в соответствии с параграфом 7 «Отделочные работы» СП 71.13330.2017. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия, возможные выступающие участки старой краски необходимо удалить при помощи щетки или промывания, поверхность отшлифовать, пыль, грязь и жир обязательно удалить. При необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами. На оштукатуренных поверхностях неровности и дефекты должны быть зашпатлеваны, трещины необходимо соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами (штукатуркой и подобными). Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности выдержать необходимое время для окончательного укрепления, составляющее, в среднем, 4 недели.

Сильно впитывающие подложки перед окраской необходимо грунтовать «Грунтовкой глубокого проникновения «ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200» или «Грунтовкой глубокого проникновения «ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1210». Грунтование проводят тонким равномерным слоем, не допуская потеков, пропусков и разрывов.

### ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ МАТЕРИАЛА:

Материал поставляется в готовом для нанесения виде.  
Перед нанесением тщательно перемешать.

### НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Способ нанесения: Распыление, кисть, валик.

Разбавитель: Допускается разбавление водой в количестве до 5 мас. %.

Промывка оборудования: Вода.

Рекомендованные условия нанесения:

- температура воздуха – от плюс 5 °С до плюс 30 °С;
- температура окрашиваемой поверхности - не ниже плюс 5 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 80 %.

В помещениях не наносить при температуре ниже плюс 8 °С и относительной влажности воздуха более 70 %.

Рекомендуемые параметры оборудования при нанесении методом пневматического распыления:

- диаметр сопла: (1,3-1,5) мм;
- рабочее давление: (3,0-4,0) бар.

Материал наносят в один или два слоя.

Расход краски составляет 1 л на (7-8) м<sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

# Инструкция по нанесению

Описание продукта:  
см. техническое описание продукта TRIOPRO МАСТЕР 2020



Время высыхания краски **TRIOPRO МАСТЕР 2020** приведено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
«От пыли»	1 ч
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч
До полного набора прочности, устойчивости к мытью	48 ч

После окончания работ, а также при перерывах в работе оборудование и инструмент необходимо очистить и промыть водой.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.  
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.  
При нанесении методом распыления использовать защитные очки.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Остатки краски не сливать в канализацию, водоемы. Пустые сухие банки утилизировать как бытовой или строительный мусор. Жидкие остатки – передать в места сбора отходов.

## МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

При попадании в глаза – промыть водой.  
При проглатывании – обратиться к врачу.  
Беречь от детей!